
CHANGYONGDIANDONGJIRAOZU CAISE TUJI

# 常用电动机绕组

彩色图集

■ 孙克军 主编





策划编辑:马<mark>淑范</mark> 电子信箱:xiaoma1809@163.com

# 常用电动机绕组彩色图集

#### 内容简介

本书涵盖了常用电动机绕组展开图、接线圆图等,种类全面,便于读者查找,具有较强的针对性和实用性。本书共5章,内容包括三相异步电动机定子绕组展开图与接线圆图、变极多速三相异步电动机定子绕组展开图与接线圆图、绕线转子三相异步电动机转子绕组展开图、单相异步电动机定子绕组展开图、单相串励电动机及电动工具用电动机转子绕组展开图。

#### 读者对象

电机设计与维修的广大电气工程技术人员和电机修理人员、也可供大、中专 职业院校有关专业师生学习参考。



CHANGYONGDIANDONGJIRAOZU CAISE TUJI

# 常用电动机绕组 駁色图集

孙克军 主编



#### 内 容 提 要

本书涵盖了常用电动机绕组展开图、接线圆图等,种类全面,便于读者查找,具有较强的针对性和实用性。

本书共分 5 章,内容包括三相异步电动机定子绕组图、变极多速三相异步电动机定子绕组展开图、三相异步电动机转子绕组展开图、单相异步电动机定子绕组展开图、单相串励电动机转子绕组展开图。

本书适用于从事电机设计与维修的广大电气工程技术人员和电机修理人员,也可供大、中专职业院校有关专业师生学习参考。

#### 图书在版编目(CIP)数据

常用电动机绕组彩色图集/孙克军主编. 一北京:中国电力出版社,2010.10 ISBN 978-7-5123-0703-2

I. ①常··· Ⅱ. ①孙··· Ⅲ. ①电动机-绕组-图集 Ⅳ. ①TM320.31 - 64 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 14党42 号

#### 常用电动机绕组彩色图集

中国电力出版社出版、发行	北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷	各地新华书店经售
(北京三里河路 6 号 100044 http://www.cepp.com.	cn)	
2011年1月第一版	2011年1月北京第一次印刷	印数 0001—3000 册
880 毫米×1230 毫米 横 32 开本 8.125 印张	236 千字	定价 <b>39.00</b> 元

#### 敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失 本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换 版 权 专 有 翻 印 必 究

#### 常用电动机绕组彩色图集

## 编委会

主编 孙克军 副主编 吴津颖 韩宁 方松平 参编人员 王忠杰 王素芝 朱维璐 彭 萍 闫和平 张 颖

# 前言

随着国民经济的飞速发展,电动机在各行各业的应用日益广泛。从事电机使用与维修的技术人员也越来越多。广大从事电机设计与维修的电气工程技术人员和电机修理人员希望有一本内容较全的电动机绕组图集,便于日常工作查阅和参考。本图集正是为此目的而编写的。

目前,图书市场中有关电机使用与修理的图书比较多,但是有关电动机绕组展开图、接线图等方面的图书相对较少,虽然许多电机修理书籍都有一些电动机绕组展开图、接线图等,但是种类比较少,不能满足读者日常工作学习的需要。

本书是根据从事电机设计、使用与维修人员的实际需要而编写的。其中包括三相异步电动机、变极多速电动机、单相异步电动机、单相串励电动机及一些专用电动机的绕组展开图、接线图等。其特点是电动机绕组图种类多,便于读者选用,具有较强的针对性和实用性。

本书由孙克军主编,吴津颖、韩宁、方松平为副主编,参加编写的人员还有王忠杰、王素芝、朱维璐、彭萍、闫和平、张颖。编者对关心本书出版,热心提出建议和提供资料的单位和个人在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者和同仁批评指正。

# 常用电动机绕组彩色图集

## 目 录

#### 前言

第	1章	三相异步电动机定子绕组图	
	1.	三相 2 极 18 槽单层交叉式绕组	1 路接法展开图与接线圆图 ······ 1
	2.	三相2极18槽单层同心式绕组	1 路接法展开图与接线圆图 ······· 2
	3.	三相2极18槽双层叠绕组1路排	妾法展开图与接线圆图
	4.	三相2极18槽双层叠绕组2路扫	妾法展开图与接线圆图 ······ 4
	5.	三相 2 极 24 槽单层同心式绕组	1 路接法展开图与接线圆图 5
	6.	三相 2 极 24 槽单层同心式绕组	2 路接法展开图与接线圆图
	7.	三相2极24槽双层叠绕组1路扫	妾法展开图与接线圆图
	8.	三相2极24槽双层叠绕组2路持	姜法展开图与接线圆图
	9.	三相 2 极 30 槽单层同心式绕组	1 路接法展开图与接线圆图 9
	10.	三相2极30槽双层叠绕组1路	接法展开图与接线圆图
	11.	三相2极30槽双层叠绕组2路	接法展开图与接线圆图
	12.	三相2极36槽单层同心式绕组	1 路接法展开图与接线圆图

13.	三相 2 极 36 槽单层同心式绕组 2 路接法展开图与接线圆图 ····································	13
14.	三相 2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	14
15.	三相 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	15
16.	三相 2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	16
17.	三相 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	17
18.	三相 2 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 ·······	18
19.	三相 2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	19
20.	三相 4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图与接线圆图	20
21.	三相 4 极 24 槽单层链式绕组 2 路接法展开图与接线圆图	21
22.	三相 4 极 24 槽单层链式绕组 4 路接法展开图与接线圆图	22
23.	三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图 ·······	23
24.	三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 2 路接法展开图与接线圆图	24
25.	三相 4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	25
26.	三相 4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	26
27.	三相 4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图	27
28.	三相 4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	28
29.	三相 4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	29
30.	三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 1 路接法展开图与接线圆图	30
31.	三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 2 路接法展开图与接线圆图	31
32.	三相 4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	32

•
į

53.	三相 6 极 36 槽单层链式绕组 2 路接法展开图与接线圆图	53
54.	三相 6 极 36 槽单层链式绕组 3 路接法展开图与接线圆图	54
55.	三相 6 极 36 槽单层链式绕组 6 路接法展开图与接线圆图	55
56.	三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图	56
57.	三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 3 路接法展开图与接线圆图	57
58.	三相 6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	58
59.	三相 6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	59
60.	三相 6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图	60
61.	三相 6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图	61
62.	三相 6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	62
63.	三相 6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	63
64.	三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图与接线圆图	64
65.	三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图与接线圆图	65
66.	三相 6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	66
67.	三相 6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	67
68.	三相 6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图	68
69.	三相 6 极 54 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图	69
70.	三相 6 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	70
71.	三相 6 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	71
72.	三相 6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	72

73.	三相 6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	***************************************	73
74.	三相 6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图		74
<b>7</b> 5.	三相 6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图		75
76.	三相8极36槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图		76
77.	三相8极36槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图		77
78.	三相8极36槽双层叠绕组4路接法展开图与接线圆图		78
79.	三相8极48槽单层链式绕组1路接法展开图与接线圆	图	79
80.	三相8极48槽单层链式绕组2路接法展开图与接线圆	প্র	80
81.	三相8极48槽单层链式绕组4路接法展开图与接线圆	প্র ·····	81
82.	三相8极48槽单层链式绕组8路接法展开图与接线圆	图	82
83.	三相8极48槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图		83
84.	三相8极48槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图	•••••	84
85.	三相8极48槽双层叠绕组4路接法展开图与接线圆图		85
86.	三相8极48槽双层叠绕组8路接法展开图与接线圆图	•••••	86
87.	三相8极54槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图	•••••	87
88.	三相8极54槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图		88
89.	三相8极60槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图		89
90.	三相8极60槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图	•••••	90
91.	三相8极60槽双层叠绕组4路接法展开图与接线圆图	•••••	91
92.	三相8极72槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图		92

93. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	93
94. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图	94
95. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 8 路接法展开图与接线圆图	
96. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图	96
97. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	97
98. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 5 路接法展开图与接线圆图	98
99. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 10 路接法展开图与接线圆图	
100. 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 ······	100
101. 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图	101
章 变极多速三相异步电动机定子绕组展开图	
<ol> <li>24 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	
2. 24 槽 4/2 极、2Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································	104
<ol> <li>3. 36 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	106
<ol> <li>4. 48 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	108
<ol> <li>24 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	110
<ol> <li>36 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	112
7. 48 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································	114
<ol> <li>54 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································</li></ol>	116
9. 36 槽 12/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································	118

1	l0. 54 槽 12/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································	120
1	11. 36 槽 12/4 极、△/△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图	122
1	2. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1) ······················· ]	125
1	3. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(2) ························ ]	127
1	4. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(3) ························ ]	129
1	5. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (1) ···································	131
1	6. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (2) ···································	133
1	7. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (3) ························ ]	135
1	8. 54 槽 16/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ······· ]	137
1	9. 36 槽 6/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (1) ························ ]	139
2	<sup>20.</sup> 36 槽 6/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(2) ······················· ]	141
2	1. 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1) ··············· ]	143
2	2. 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(2) ·················· ]	145
2	3. 36 槽 8/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1)························· ]	147
2	4. 36 槽 8/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(2)····································	149
2	5. 36 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ··············· 1	151
20	6. $54$ 槽 $8/6$ 极、△ $/2$ 丫接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ····································	153
27	7. 54 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ··················· 1	155
28	8. 36 槽 6/4/2 极、3Y/Δ/Δ接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ························ 1	157
29	9. 36 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 ·············· 1	160

	30.	48	槽 8	3/4/2	极、	2Y/	$2\triangle/2$	△接法	绕组展	开图、	接线圆	图与接	线简图	}		•••••	•••••	•••••	• 163
	31.	36 /	槽 8	3/6/4	极、	2Y/	2Y/2	丫接法结	组展是	开图、	接线圆	图与接线	线简图	••		•••••	•••••		• 166
第3	章	三	相身	₽₺₽	电动机	几转-	子绕组	展开图		•••••	••••••	••••••	••••••	• • • •	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	169
	1.	4极	54	槽双.	层波线	尧组月	<b>曼开</b> 图	]	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		• • • • • • • • •	• • • •		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	169
	2.	4 极	54	槽换·	位双广	层波纟	尧组展	开图…	*******	•••••	•••••	•••••	••••••	••••	••••••	•••••	•••••	••••••	170
	3.	6 极	54	槽双,	层波线	尧组月	<b>曼开图</b>	ļ	•••••	•••••	••••••		• • • • • • • • •	• • • •		•••••	•••••	••••••	171
	4.	6 极	54	槽换	位双月	层波纟	尧组展	开图…	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	• • • •	••••••	•••••	•••••	••••••	172
	5.	4 极	72	槽双,	层波线	尧组月	<b>屡开图</b>	•••••	******		********	•••••	••••••	• • • •	••••••	•••••	••••••	•••••	• 173
	6.	4 极	72	槽换	位双广	层波线	尧组展	开图…	•••••	•••••	••••••	•••••	••••••	••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	174
	7.	6 极	72	槽双,	层波线	尧组月	<b>曼开</b> 图	••••••	••••••	• • • • • • • •	*******		••••••	•••	• • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	175
	8.	6 极	72	<b>槽换</b>	位双点	层波线	尧组居	开图…	•••••	• • • • • • • •	******		• • • • • • • • •	••••	••••••	•••••	•••••	••••••	176
	9.	6 极	81 7	慒双	层波线	尧组月	<b>曼开图</b>	••••••	••••••	• • • • • • •	*******	•••••	••••••	• • • •	••••••	•••••	•••••	••••••	177
	10.	6 极	81	槽护	(位双	层波	绕组)	展开图	•••••	• • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	••••••	•••••	******		178
	11.	8 极	84	槽双	Z层波	绕组	展开	图	••••••	•••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • •	•••	••••••	•••••	******		179
	12.	8 极	84	槽換	を位双	层波	绕组》	展开图	••••••	• • • • • • • •	•••••	••••••	• • • • • • • • • •	••••	••••••	•••••		••••••	180
	13.	6 极	90	槽双	<b>Z层波</b>	绕组	展开	图	•••••	••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	••••••	•••••	••••••	••••••	181
	14.	6 极	90	槽換	を位双	层波	绕组儿	展开图	•••••		•••••	••••••	•••••	••••	•••••	•••••		•••••••	182
第 4	章	单	相昇	步	电动机	に定う	<b>子绕</b> 组	展开图	*****	• • • • • • • •	•••••	••••••	•••••	••••	•••••	•••••	••••••	*******	183
	1.	单相	2枚	及 12	槽正	弦绕组	组1品	X 接 法 展	开图	•••••	•••••	••••••	••••••	••••	•••••	•••••	•••••	*********	183

2. 单相 2 极 12 槽正弦	绕组2路接法展开图		84
3. 单相 2 极 24 槽正弦		•	
4. 单相 2 极 24 槽正弦	绕组1路接法展开图	(2) 18	86
5. 单相 2 极 24 槽正弦	绕组1路接法展开图	(3)	87
6. 单相 2 极 24 槽正弦	绕组2路接法展开图	(1) 18	88
7. 单相 2 极 24 槽正弦	绕组2路接法展开图	(2)	89
8. 单相 2 极 24 槽正弦	绕组2路接法展开图	(3)	
9. 单相 4 极 24 槽正弦	绕组1路接法展开图	(1)	91
10. 单相 4 极 24 槽正弧	<b>炫绕组1路接法展开图</b>	图 (2) 19	92
11. 单相 4 极 24 槽正	<b>炫绕组2 路接法展开图</b>	图 (1) 19	93
12. 单相 4 极 24 槽正弧	<b>炫绕组2路接法展开图</b>	图 (2) 19	94
13. 单相 4 极 24 槽正弦	<b>炫绕组 4 路接法展开图</b>	图 (1) 19	95
14. 单相 4 极 24 槽正子	<b>炫绕组 4 路接法展开图</b>	图 (2) 19	96
		图 19	
		图 19	
17. 单相 4 极 36 槽正	<b>泫绕组 4 路接法展开</b> 图	图	99
18. BO2 系列单相电阻	1起动异步电动机绕组	[的排列方法 20	00
19. CO2 系列单相电容	<b>F起动异步电动机绕组</b>	I的排列方法 ······ 20	06
20. DO2 系列单相电容	<b>F运转异步电动机绕组</b>	3的排列方法 ····································	12

第:	5 章	单相串励电动机转子绕组展开图	219
25	声 1	节 G型单相串励电动机转子绕组展开图	219
	1.	G25/40 型、G30/40 型转子绕组展开图	219
	2.	G40/40 型、G60/40 型转子绕组展开图 ····································	220
	3.	G80/40 型、G90/40 型转子绕组展开图 ····································	221
	4.	G120/40 型转子绕组展开图 ····································	222
	5.	G180/40 型转子绕组展开图 ·······	223
	6.	G250/40 型转子绕组展开图 ·······	224
15	52	节 U型单相串励电动机转子绕组展开图 ····································	225
	1.	U15/40 - 220 型、U15/56 - 220D 型转子绕组展开图	225
	2.	U30/40 - 220 型转子绕组展开图 ·······	226
	3.	U80/50-110D型、U80/50-220D型转子绕组展开图	227
	4.	U40/36-24D型、U40/36-110D型转子绕组展开图 ······	228
	5.	U55/45 - 220D 型转子绕组展开图 ······	229
		U120/40 - 220 型、U180/40 - 220 型转子绕组展开图 ······	-
Ŕ	\$ 3 °	节 SU 型交直流两用串励电动机转子绕组展开图····································	231
		SU-1型、SU-2型转子绕组展开图	231
角	5 4	节 电动工具用交、直流两用串励电动机转子绕组展开图	232
	1.	¢56 冲片电动机转子绕组展开图 ·······	232
			11

2. ♦71 冲片电动机转子绕组展开图 (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••	233
3. <i>∮</i> 71 冲片电动机转子绕组展开图(2) ····································	
4. \$90 冲片电动机转子绕组展开图	
第5节 JIZ系列单相电钻串励电动机转子绕组展开图······	
1. JIZ-6型转子绕组展开图 ····································	236
2. JIZ-10 型转子绕组展开图(1) ····································	237
3. JIZ-10 型转子绕组展开图 (2) ···································	238
4. JIZ-13 型转子绕组展开图(1) ····································	239
5. JIZ-13 型转子绕组展开图(2) ····································	240
6. JIZ-19 型转子绕组展开图(1) ····································	241
7. JIZ-19 型转子绕组展开图(2) ····································	
8. JIZ-23 型转子绕组展开图 ····································	
**	211

# 第1章 \_三相异步电动机定子绕组图

1. 三相 2 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-1)




图 1-1 三相 2 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路接法

(2p=2,  $Z_1$ =18, a=1, y= $\frac{2}{1/1}$ - $\frac{9}{8}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

注:2p一定子绕组极数; $Z_1$  定子槽数; $\alpha$ 一定子绕组并联支路数;y一定子绕组节距(又称跨距)。

#### 2. 三相 2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-2)




图 1-2 三相 2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=18, a=1, y={2\atop 3\atop 10}^{1-12})$$
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 3. 三相 2 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-3)




图 1-3 三相 2 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 4. 三相 2 极 18 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-4)




图 1-4 三相 2 极 18 槽双层叠绕组 2 路接法

 $(2p=2, Z_1=18, a=2, y=1-8)$ 

#### 5. 三相 2 极 24 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-5)




图 1-5 三相 2 极 24 槽单层同心式绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=24, a=1, y=\frac{1}{2})$$

#### 6. 三相 2 极 24 槽单层同心式绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-6)




图 1-6 三相 2 极 24 槽单层同心式绕组 2 路接法

(2p=2,  $Z_1$ =24, a=2, y= $\frac{1}{2}$ - $\frac{12}{11}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 7. 三相 2 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-7)




图 1-7 三相 2 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法

(2p=2, Z<sub>1</sub>=24, a=1, y=1 10)
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 8. 三相 2 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-8)




图 1-8 三相 2 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法

 $(2p=2, Z_1=24, a=2, y=1-10)$ 

#### 9. 三相 2 极 30 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-9)




图 1-9 三相 2 极 30 槽单层同心式绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=30, a=1, y=\frac{1-16}{2-15}, \frac{1-14}{2-13})$$

#### 10. 三相 2 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-10)




图 1-10 三相 2 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=30, a=1, y=1-11)$$

#### 11. 三相 2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-11)




图 1-11 三相 2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法

 $(2p=2, Z_1=30, a=2, y=1-11)$ 

#### 12. 三相 2 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-12)




图 1-12 三相 2 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=36, a=1, y=\frac{1-18}{3-16})$$

#### 13. 三相 2 极 36 槽单层同心式绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-13)




图 1-13 三相 2 极 36 槽单层同心式绕组 2 路接法

$$(2p=2, Z_1=36, a=2, y=\frac{1-18}{3-16})$$

#### 14. 三相 2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-14)




图 1-14 三相 2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法

$$(2p=2, Z_1=36, a=1, y=1-14)$$

#### 15. 三相 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-15)




图 1-15 三相 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法

$$(2p=2, Z_1=36, a=2, y=1-14)$$

#### 16. 三相 2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-16)




图 1-16 三相 2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 17. 三相 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-17)




图 1-17 三相 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 18. 三相 2 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-18)




图 1-18 三相 2 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 19. 三相 2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-19)




图 1-19 三相 2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法

$$(2p=2, Z_1=48, a=2, y=1-19)$$

#### 20. 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-20)




图 1-20 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法

(2p=4, Z<sub>1</sub>=24, a=1, y=1-6) (a) 展升图; (b) 接线圆图

#### 21. 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-21)




图 1-21 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 2 路接法

## 22. 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 4 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-22)




图 1-22 三相 4 极 24 槽单层链式绕组 4 路接法

$$(2p=4, Z_1=24, a=4, y=1-6)$$

## 23. 三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-23)




图 1-23 三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路接法

(2
$$p$$
=2,  $Z_1$ =24,  $a$ =1,  $y$ = $\frac{1}{2}$ - $\frac{8}{7}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 24. 三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-24)




图 1-24 三相 4 极 24 槽单层同心式绕组 2 路接法

 $(2p=4, Z_1=24, a=2, y=\frac{1-8}{2-7})$ 

#### 25. 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-25)




图 1-25 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法

(2p=4, Z<sub>1</sub>=24, a=1, y=1-6) (a) 展开图; (b) 接线圆图

## 26. 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-26)




图 1-26 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法

(2p=4, Z<sub>1</sub>=24, a=2, y=1-6) (a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 27. 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-27)




图 1-27 三相 4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法

#### 28. 三相 4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-28)




图 1-28 三相 4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法

## 29. 三相 4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-29)




图 1-29 三相 4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法

## 30. 三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-30)




图 1-30 三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 1 路接法

(2
$$p$$
=4,  $Z_1$ =36,  $a$ =1,  $y$ = $\frac{2}{1}$  $\frac{9}{1-8}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

## 31. 三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-31)




图 1-31 三相 4 极 36 槽单层交叉绕组 2 路接法

 $(2p=4, Z_1=36, a=2, y=\frac{2}{1}, \frac{1-9}{1-8})$ 

#### 32. 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-32)




图 1-32 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 33. 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-33)




图 1-33 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 34. 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-34)




图 1-34 三相 4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法

$$(2p=4, Z_1=36, a=4, y=1-8)$$

## 35. 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-35)




图 1-35 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法

$$(2p=4, Z_1=48, a=1, y=1-11)$$

#### 36. 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-36)




图 1-36 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法

## 37. 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-37)




图 1-37 三相 4 极 48 槽单层链式绕组 4 路接法

#### 38. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 与接线圆图 (1) (见图 1-38)




图 1-38 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法 (1)

#### 39. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (2) (见图 1-39)




图 1-39 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法 (2)

## 40. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(1)(见图 1-40)




图 1-40 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法 (1)

$$(2p=4, Z_1=48, a=2, y=1-11)$$

#### 41. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (2) (见图 1-41)




图 1-41 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法 (2)

$$(2p=4, Z_1=48, a=2, y=1-12)$$

#### 42. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图(1)(见图 1-42)




图 1-42 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法 (1)

$$(2p=4, Z_1=48, a=4, y=1-11)$$

#### 43. 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图 (2) (见图 1-43)




图 1-43 三相 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法 (2)

## 44. 三相 4 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-44)




图 1-44 三相 4 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 45. 三相 4 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-45)




图 1-45 三相 4 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法

 $(2p=4, Z_1=54, a=2, y=1-13)$ 

## 46. 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-46)




图 1-46 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 47. 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-47)




图 1-47 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法

## 48. 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-48)




图 1-48 三相 4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法

#### 49. 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-49)




图 1-49 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法

## 50. 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-50)




图 1-50 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 51. 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-51)




图 1-51 三相 4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法

# 52. 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-52)




图 1-52 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法

 $(2p=6, Z_1=36, a=1, y=1-6)$ 

#### 53. 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-53)




图 1-53 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 2 路接法

#### 54. 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 3 路接法展开图与接线圆图(见图 1-54)




图 1-54 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 3 路接法

#### 55. 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 6 路接法展开图与接线圆图(见图 1-55)




图 1-55 三相 6 极 36 槽单层链式绕组 6 路接法

(2*p*=6, *Z*<sub>1</sub>=36, *a*=6, *y*-1-6) (a) 展开图; (b) 接线圆图

## 56. 三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-56)




图 1-56 三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法

(2
$$p$$
=6,  $Z_1$ =36,  $a$ =1,  $y$ = $\frac{1-8}{2-7}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 57. 三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 3 路接法展开图与接线圆图(见图 1-57)




图 1-57 三相 6 极 36 槽单层同心式绕组 3 路接法

(2
$$p$$
=6,  $Z_1$ =36,  $a$ =3,  $y$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{6}{7}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 58. 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-58)




图 1-58 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法

## 59. 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-59)




图 1-59 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 60. 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-60)




图 1-60 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法

#### 61. 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图(见图 1-61)




图 1-61 三相 6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法

#### 62. 三相 6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-62)




图 1-62 三相 6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 63. 三相 6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图(见图 1-63)




图 1-63 三相 6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法

$$(2p=6, Z_1=48, a=2, y=1-8)$$

### 64. 三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图与接线圆图(见图 1-64)




图 1-64 三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法

 $(2p=6, Z_1=54, a=1, y=\frac{2}{1/1-8})$ 

#### 65. 三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图与接线圆图(见图 1-65)




图 1-65 三相 6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法

(2p=6,  $Z_1$ =54, a=3, y= $\frac{2}{1/1-8}$ )
(a) 展开图; (b) 接线圆图

# 66. 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1 - 66)




图 1-66 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法

# 67. 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-67)




图 1-67 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法

 $(2p=6, Z_1=54, a=2, y=1-9)$ 

## 68. 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图(见图 1-68)




图 1-68 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法

#### 69. 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图(见图 1-69)




图 1-69 三相 6 极 54 槽双层叠绕组 6 路接法

# 70. 三相 6 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-70)




图 1-70 三相 6 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法

$$(2p=6, Z_1=60, a=1, y=1-10)$$

# 71. 三相 6 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-71)




图 1-71 三相 6 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法

$$(2p-6, Z_1=60, a=2, y=1-10)$$
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 72. 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-72)




图 1-72 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法

$$(2p=6, Z_1=72, a=1, y=1-12)$$

#### 73. 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-73)




图 1-73 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 74. 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-74)




图 1-74 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法

$$(2p=6, Z_1=72, a=3, y=1-12)$$

#### 75. 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-75)




图 1-75 三相 6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接法

## 76. 三相8极36槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图(见图1-76)




图 1-76 三相 8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法

# 77. 三相8极36槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图(见图1-77)




图 1-77 三相 8 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法

## 78. 三相 8 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-78)




图 1-78 三相 8 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法

## 79. 三相8极48槽单层链式绕组1路接法展开图与接线圆图(见图1-79)




图 1-79 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法

## 80. 三相8极48槽单层链式绕组2路接法展开图与接线圆图(见图1-80)




图 1-80 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法

#### 81. 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-81)




图 1-81 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 4 路接法

## 82. 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 8 路接法展开图与接线圆图(见图 1-82)




图 1-82 三相 8 极 48 槽单层链式绕组 8 路接法

(2p=8, Z<sub>1</sub>=48, a=8, y=1-6) (a) 展开图; (b) 接线圆图

# 83. 三相8极48槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图(见图1-83)




图 1-83 三相 8 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法

# 84. 三相8极48槽双层叠绕组2路接法展开图与接线圆图(见图1-84)




图 1-84 三相 8 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法

$$(2p=8, Z_1=48, a=2, y=1-6)$$

## 85. 三相 8 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图(见图 1-85)




图 1-85 三相 8 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法

## 86. 三相8极48槽双层叠绕组8路接法展开图与接线圆图(见图1-86)




图 1-86 三相 8 极 48 槽双层叠绕组 8 路接法

## 87. 三相 8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-87)




图 1-87 三相 8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法

(2p=8, Z<sub>1</sub>=54, a=1, y=1-7) (a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 88. 三相 8 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-88)




图 1-88 三相 8 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 89. 三相 8 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-89)




图 1-89 三相 8 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 90. 三相 8 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-90)




图 1-90 三相 8 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法

## 91. 三相8极60槽双层叠绕组4路接法展开图与接线圆图(见图1-91)




图 1-91 三相 8 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法

$$(2p=8, Z_1=60, a=4, y=1-8)$$

## 92. 三相8极72槽双层叠绕组1路接法展开图与接线圆图(见图1-92)




图 1-92 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法

#### 93. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-93)




图 1-93 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法

#### 94. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-94)




图 1-94 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法

 $(2p=8, Z_1=72, a=4, y=1-9)$ 

(a) 展开图; (b) 接线圆图

## 95. 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 8 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-95)




图 1-95 三相 8 极 72 槽双层叠绕组 8 路接法

 $(2p=8, Z_1=72, a=8, y=1-9)$ 

(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 96. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-96)




图 1-96 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法

(2
$$p$$
=10,  $Z_1$ =60,  $a$ =1,  $y$ =1-6)  
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 97. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-97)




图 1-97 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法

(2
$$p$$
=10,  $Z_1$ =60,  $a$ =2,  $y$ =1-6)  
(a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 98. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 5 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-98)




图 1-98 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 5 路接法

(2p=10,  $Z_1$ =60, a=5, y=1-6) (a) 展开图; (b) 接线圆图

## 99. 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 10 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-99)




图 1-99 三相 10 极 60 槽双层叠绕组 10 路接法

$$(2p=10, Z_1=60, a=10, y=1-6)$$
  
(a) 展开图; (b) 接线圆图

## 100. 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-100)




图 1-100 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法

(2*p*=10, *Z*<sub>1</sub>=72, *a*=1, *y*=1-7) (a) 展开图; (b) 接线圆图

#### 101. 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图与接线圆图 (见图 1-101)




图 1-101 三相 10 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法

(2
$$p$$
=10,  $Z_1$ =72,  $a$ =2,  $y$ =1-7)  
(a) 展开图; (b) 接线圆图

# 第2章 变极多速三相异步电动机定子绕组展开图

1. 24 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-1)




图 2-1 24 槽 4/2 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=24, 4/2 极, △/2Y, y=1-7)
(a) 展开图




图 2-1 24 槽 4/2 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

( $Z_1$ -24, 4/2 W, △/2Y, y=1-7)

#### 2. 24 槽 4/2 极、2Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-2)




图 2-2 24 槽 4/2 极、2Y/2Y接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=24, 4/2 极, 2Y/2Y, y=1-7)
(a) 展开图




图 2-2 24 槽 4/2 极、2Y/2Y接法绕组(二)

 $(Z_1=24, 4/2 \text{ W}, 2Y/2Y, y=1-7)$ 

# 3. 36 槽 4/2 极、△/2 Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-3)




图 2-3 36 槽 4/2 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 4/2 \, \text{W}, \triangle/2\text{Y}, y=1-10)$ 

(a) 展开图




图 2-3 36 槽 4/2 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 4/2 \text{ W}, △/2Y, y=1-10)$ 

#### 4. 48 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-4)




图 2-4 48 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组 (一)

$$(Z_1 = 48, 4/2$$
极, $\triangle/2$  Y, $y = 1-13$ )
(a) 展开图




图 2-4 48 槽 4/2 极、△/2Y接法绕组 (二)

 $(Z_1=48, 4/2 \,\text{M}, \, \triangle/2 \,\text{Y}, \, y=1-13)$ 

## 5. 24 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-5)




图 2-5 24 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (一) (Z<sub>1</sub>-24, 8/4 极, △/2 Y, y=1-4)

(a) 展开图




图 2-5 24 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1 = 24.8/4 \text{ W}, △/2Y, y=1-4)$ 

### 6. 36 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-6)




图 2-6 36 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组 (一)

(
$$Z_1$$
=36,8/4极, $\triangle$ /2Y, $y$ =1-6)

(a) 展开图




图 2-6 36 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

( $Z_1$  = 36, 8/4 W, △/2Y, y=1-6)

# 7. 48 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2 - 7)




图 2-7 48 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1 = 48, 8/4$ 极, $\triangle/2$ Y,y = 1-7)
(a) 展开图




图 2-7 48 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

( $Z_1$ =48,8/4极, $\triangle$ /2Y,y=1-7)

#### 8. 54 槽 8/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-8)




图 2-8 54 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

$$(Z_1 = 54, 8/4$$
极, $\triangle/2$   $Y$ , $y = 1-8$ )
(a) 展开图




图 2-8 54 槽 8/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1 = 54, 8/4$ 极, $\triangle/2$  Y,y = 1 - 8)

#### 9. 36 槽 12/6 极、△/2 Y 接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-9)




图 2-9 36 槽 12/6 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 12/6 极, △/2Y, y=1-4)
(a) 展开图




图 2-9 36 槽 12/6 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 12/6$  极, $\triangle/2$ Y,y=1-4)

## 10. 54 槽 12/6 极、△/2 Y 接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-10)




图 2-10 54 槽 12/6 极、△/2 Y接法绕组 (一)




图 2-10 54 槽 12/6 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=54, 12/6$ 极, $\triangle/2$ Y,y=1-6)

## 11. 36 槽 12/4 极、△/△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-11)




图 2-11 36 槽 12/4 极、△/△接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 12/4 极,△/△, y=1-10)
(a) 展开图




图 2-11 36 槽 12/4 极、△/△接法绕组(二)

 $(Z_1=36, 12/4$  极, $\triangle/$ \_,y=1-10)

(b) 接线圆图




图 2-11 36 槽 12/4 极、△/△接法绕组 (三)

 $(Z_1=36, 4$  极,Δ, y=1-10)  $(Z_1=36, 12$  极, $\triangle$ , y=1-10)

(c) 接线简图 (1); (d) 接线简图 (2)

# 12. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1)(见图 2-12)




图 2-12 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组 (一)




图 2-12 36 槽 8/2 极、 Y/2 Y 接法绕组 (二)

(Z<sub>1</sub>=36, 8/2 极, Y/2Y, y=1-16) (b) 接线圆图 (1); (c) 接线简图 (1)

#### 13. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(2)(见图 2-13)




图 2-13 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 8/2 极, Y/2Y, y=1-16) (a) 展升图 (2)




图 2-13 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 8/2 \text{ W}, Y/2Y, y=1-16)$ 

(b) 接线圆图 (2); (c) 接线简图 (2)

#### 14. 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (3) (见图 2-14)




图 2-14 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/2 \text{ W}, Y/2Y, y=1-15)$ 

(a) 展开图 (3)




图 2-14 36 槽 8/2 极、Y/2Y接法绕组(二)

(Z<sub>1</sub>=36, 8/2 极, Y/2Y, y=1-15) (b) 接线圆图 (3); (c) 接线简图 (3)

## 15. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1)(见图 2~15)




图 2-15 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/2 \text{ W}, Y/2△, y=1-16)$ 

(a) 展开图(1)




图 2-15 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 8/2 \, \text{W}, Y/2 \triangle, y=1-16)$ 

(b) 接线圆图 (1); (c) 接线简图 (1)

16. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (2) (见图 2-16)




图 2-16 36 槽 8/2 极、Y/2 △接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/2 \text{ W}, Y/2△, y=1-16)$ 

(a) 展开图 (2)




图 2-16 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组 (二)

( $Z_1$ =36, 8/2 极, Y/2△, y=1-16)

(b) 接线圆图 (2); (c) 接线简图 (2)

# 17. 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (3) (见图 2 - 17)




图 2-17 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/2$ 极,Y/2△,y=1-15)

(a) 展开图(3)




图 2-17 36 槽 8/2 极、Y/2△接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 8/2$ 极,Y/2△,y=1-15)

(b) 接线圆图 (3); (c) 接线简图 (3)

### 18. 54 槽 16/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-18)




图 2-18 54 槽 16/6 极、Y/2Y接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=54, 16/6 极, Y/2Y, y=1-10)
(a) 展开图




图 2-18 54 槽 16/6 极、Y/2Y接法绕组(二)

 $(Z_1=54, 16/6 极, Y/2Y, y=1-10)$ 

(b) 接线圆图; (c) 接线简图

### 19. 36 槽 6/4 极、△/2 Y 接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (1) (见图 2-19)




图 2-19 36 槽 6/4 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 6/4$  极, $\triangle/2$ Y,y=1-7)

(a) 展开图(1)




图 2-19 36 槽 6/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 6/4 \, \text{M}, \, \triangle/2 \, \text{Y}, \, y=1-7)$ 

(b) 接线圆图 (1); (c) 接线简图 (1)

## 20. 36 槽 6/4 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (2) (见图 2-20)




图 2-20 36 槽 6/4 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 6/4 极, \triangle/2Y, y=1-10)$ (a) 展开图 (2)




图 2-20 36 槽 6/4 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 6/4$  极, $\triangle/2$ Y,y=1-10)

(b) 接线圆图 (2); (c) 接线简图 (2)

### 21. 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(1)(见图 2-21)




图 2-21 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 6/4 极, Y/2Y, y=1-7)
(a) 展开图 (1)




图 2-21 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 6/4$  极,Y/2Y, y=1-7)

(b) 接线圆图 (1); (c) 接线简图 (1)

## 22. 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (2) (见图 2-22)




图 2-22 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 6/4 极, Y/2Y, y=1-10)
(a) 展开图 (2)




图 2-22 36 槽 6/4 极、Y/2Y接法绕组(二)

 $(Z_1=36, 6/4 \text{ W}, Y/2Y, y=1-10)$ 

(b) 接线圆图 (2); (c) 接线简图 (2)

# 23. 36 槽 8/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (1) (见图 2-23)




图 2-23 36 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (一)




图 2-23 36 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 8/6$  极, $\triangle/2$ Y,y=1-6)

(b) 接线圆图 (1); (c) 接线简图 (1)

# 24. 36 槽 8/6 极、△/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (2) (见图 2-24)




图 2-24 36 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/6 极, \triangle/2Y, y=1-6)$ 

(a) 展开图 (2)




图 2-24 36 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 8/6$ 极, $\triangle/2$ Y,y=1-6)

(b) 接线圆图 (2); (c) 接线简图 (2)

#### 25. 36 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-25)




图 2-25 36 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组 (一)




图 2-25 36 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组 (二)

( $Z_1$ =36,8/6极,Y/2Y,y=1-6)

(b) 接线圆图; (c) 接线简图

### 26. 54 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组展开图、接线圆图与接线简图 (见图 2-26)




图 2-26 54 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (一)

 $(Z_1=54, 8/6$  极, $\triangle/2$ Y,y=1-7)
(a) 展开图




图 2-26 54 槽 8/6 极、△/2 Y 接法绕组 (二)

 $(Z_1=54, 8/6$ 极, $\triangle/2$ Y,y=1-7)

(b) 接线圆图; (c) 接线简图

#### 27. 54 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-27)




图 2-27 54 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组 (一)




图 2-27 54 槽 8/6 极、Y/2Y接法绕组 (二)

(Z<sub>1</sub>=54, 8/6 极, Y/2Y, y=1-7) (b) 接线圆图; (c) 接线简图

## 28. 36 槽 6/4/2 极、3Y/△/△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-28)




图 2-28 36 槽 6/4/2 极、3Y/△/△接法绕组 (一)

(Z<sub>1</sub>=36, 6/4/2 极, 3Y/△/△, y=1-7)
(a) 展开图




图 2-28 36 槽 6/4/2 极、3Y/△/△接法绕组 (二)

 $(Z_1=36, 6/4/2$  极, $3Y/\triangle/\triangle$ ,y=1-7)  $(Z_1=36, 2$  极, $\triangle$ ,y=1-7) (b) 接线圆图;(c) 接线简图(1)




图 2-28 36 槽 6/4/2 极、3Y/△/△接法绕组 (三)

(Z<sub>1</sub>=36, 4 极, ▲, y=1-7) (Z<sub>1</sub>=36, 6 极, 3Y, y=1-7)
(d) 接线简图 (2); (e) 接线简图 (3)

## 29. 36 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2 - 29)




图 2-29 36 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组 (一)

 $(Z_1=36, 8/4/2 \text{ W}, 2Y/2\triangle/2\triangle, y=\frac{1}{1}, 7)$ 

(a) 展开图




图 2-29 36 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组 (二)

 $(Z_1=36,\ 8/4/2$  极, $2Y/2\triangle/2$  人, $y=^{1-7}_{1-13}$  )  $(Z_1=36,\ 2$  极,2 人, $y=^{1-7}_{1-13}$  ) (b) 接线圆图; (c) 接线简图 (1)




图 2-29 36 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组 (三)

 $(Z_1=36, 4 \,\text{极}, 2 \triangle, y=\frac{1-7}{1-13})$   $(Z_1=36, 8 \,\text{W}, 2Y, y=\frac{1-7}{1-13})$  (d) 接线简图 (2); (e) 接线简图 (3)

### 30. 48 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-30)




图 2-30 48 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组 (一)

 $(Z_1=48, 8/4/2 极, 2Y/2 \triangle /2 \triangle, y=_{1-17}^{1-9})$ 

(a) 展开图




图 2-30 48 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组(二)

 $(Z_1=48,\ 8/4/2$  极, $2Y/2\triangle/2\triangle$ , $y=_{1-17}^{1-9}$ )( $Z_1=48$ ,2 极, $2\triangle$ , $y=_{1-17}^{1-9}$ ) (b) 接线圆图;(c) 接线简图(1)




图 2-30 48 槽 8/4/2 极、2Y/2△/2△接法绕组(三)

$$(Z_1=48, 4$$
 极,2△, $y=\frac{1-9}{1-17}$ ) $(Z_1=48, 8$  极,2Y, $y=\frac{1-9}{1-17}$ )

(d) 接线简图 (2); (e) 接线简图 (3)

# 31. 36 槽 8/6/4 极、2Y/2Y/2Y接法绕组展开图、接线圆图与接线简图(见图 2-31)




图 2-31 36 槽 8/6/4 极、2Y/2Y/2Y接法绕组(一)

(Z<sub>1</sub>=36,8/6/4 极,2Y/2Y/2Y,y=1-6) (a) 展开图




图 2-31 36 槽 8/6/4 极、2Y/2Y/2Y接法绕组(二)

 $(Z_1 = 36, 8/6/4$  极,2Y/2Y/2Y,y=1-6)

(b) 接线圆图




图 2-31 36 槽 8/6/4 极、2Y/2Y/2Y接法绕组 (三)

 $(Z_1=36, 8/6/4$  极,2Y/2Y/2Y,y=1-6)

(c) 接线简图

# 第3章 三相异步电动机转子绕组展开图

1. 4 极 54 槽双层波绕组展开图 (见图 3-1)




图 3-1 4 极 54 槽双层波绕组展开图

 $(2p-4, Z_2=54, y_1=1-14, y_2=1-15, 过渡 1-14,$  出线槽  $K_1=1, K_2=14, L_1=19, L_2=32, M_1=37, M_2=50)$  注: 2p 转子绕组极数; $Z_2$ —转子槽数; $y_1$  第一节距; $y_2$  第二节距。

#### 2. 4 极 54 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-2)




图 3-2 4 极 54 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=4, Z_2=54, y_1=1-14, y_2=1-15,$  过渡 1-14, 出线槽 K=1、L=19、M=37,换位槽  $K_0=38$ 、 $L_0=2$ 、 $M_0=20$ )

## 3. 6 极 54 槽双层波绕组展开图 (见图 3-3)




图 3-3 6 极 54 槽双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=54, y_1=1-10, y_2=1-10, 过渡 1-9,$  出线槽  $K_1=1, K_2=10, L_1=13, L_2=22, M_1=43, M_2=52)$ 

#### 4. 6 极 54 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-4)




图 3-4 6 极 54 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=54, y_1=1-10, y_2=1-10, 过渡 1-9,$  出线槽 K=1, L=13, M=43, 换位槽  $K_0=44, L_0=2, M_0=32)$ 

#### 5. 4 极 72 槽双层波绕组展开图 (见图 3-5)




图 3-5 4 极 72 槽双层波绕组展开图

 $(2p=4, Z_2=72, y_1=1-19, y_2=1-19, 过渡 1-18,$  出线槽  $K_1=1, K_2=19, L_1=25, L_2=43, M_1=49, M_2=67)$ 

#### 6. 4 极 72 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-6)




图 3-6 4 极 72 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=4, Z_2=72, y_1=1-19, y_2=1-19, 过渡 1-18,$  出线槽 K=1, L=25, M=49, 换位槽  $K_0=50, L_0=2, M_0=26)$ 

## 7. 6 极 72 槽双层波绕组展开图 (见图 3-7)




图 3-7 6 极 72 槽双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=72, y_1=1-13, y_2=1-13, 过渡 1-12,$  出线槽  $K_1=1, K_2=13, L_1=17, L_2=29, M_1=57, M_2=69)$ 

#### 8. 6 极 72 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-8)




图 3-8 6 极 72 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=72, y_1=1-13, y_2=1-13, 过渡 1-12,$  出线槽 K=1, L=17, M=57, 换位槽  $K_0=58, L_0=2, M_0=42)$ 

#### 9. 6 极 81 槽双层波绕组展开图 (见图 3-9)




图 3-9 6 极 81 槽双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=81, y_1=1-14, y_2=1-15, 过渡 1-14,$  出线槽  $K_1=1, K_2=14, L_1=19, L_2=32, M_1=37, M_2=50)$ 

# 10. 6 极 81 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-10)




图 3-10 6 极 81 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=81, y_1=1-14, y_2=1-15, 过渡前 1-14, 过渡后 1-13,$  出线槽 K=1, L=19, M=37, 换位槽  $K_0=65, L_0=2, M_0=20)$ 

#### 11. 8 极 84 槽双层波绕组展开图 (见图 3-11)




图 3-11 8 极 84 槽双层波绕组展开图

 $(2p=8, Z_2=84, y_1=1-11, y_2=1-12, 过渡 1-11,$  出线槽  $K_1=1, K_2=11, L_1=29, L_2=39, M_1=57, M_2=67)$ 

#### 12. 8 极 84 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-12)




图 3-12 8 极 84 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=8, Z_2=84, y_1=1-11, y_2=1-12, 过渡前 1-11, 过渡后 1-10,$  出线槽 K=1, L=29, M=57, 换位槽  $K_0=72, L_0=16, M_0=44)$ 

## 13. 6 极 90 槽双层波绕组展开图 (见图 3-13)




图 3-13 6 极 90 槽双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=90, y_1=1-16, y_2=1-16, 过渡 1-15,$  出线槽  $K_1=1, K_2=16, L_1=21, L_2=36, M_1=71, M_2=86)$ 

#### 14. 6 极 90 槽换位双层波绕组展开图 (见图 3-14)




图 3-14 6 极 90 槽换位双层波绕组展开图

 $(2p=6, Z_2=90, y_1=1-16, y_2=1-16, 过渡前后 1-15,$  出线槽 K=1, L=21, M=71, 换位槽  $K_0=72, L_0=2, M_0=52)$ 

# 第4章 单相异步电动机定子绕组展开图

1. 单相 2 极 12 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (见图 4-1)




图 4-1 单相 2 极 12 槽正弦绕组 1 路接法展开图

U1、U2—主绕组的首端及末端; V1、V2—副绕组的首端及末端。

# 2. 单相2极12槽正弦绕组2路接法展开图(见图4-2)




图 4-2 单相 2 极 12 槽正弦绕组 2 路接法展开图

## 3. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (1) (见图 4-3)




图 4-3 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (1)

## 4. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (2) (见图 4-4)




图 4-4 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (2)

# 5. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (3) (见图 4-5)




图 4-5 单相 2 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (3)

## 6. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (1) (见图 4-6)




图 4-6 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (1)

# 7. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (2) (见图 4-7)




图 4-7 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (2)

## 8. 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (3) (见图 4-8)




图 4-8 单相 2 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (3)

## 9. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (1) (见图 4-9)




图 4-9 单相 4 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (1)

## 10. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (2) (见图 4-10)




图 4-10 单相 4 极 24 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (2)

## 11. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (1) (见图 4-11)




图 4-11 单相 4 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (1)

## 12. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (2) (见图 4-12)




图 4-12 单相 4 极 24 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (2)

## 13. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 4 路接法展开图 (1) (见图 4-13)




图 4-13 单相 4 极 24 槽正弦绕组 4 路接法展开图 (1)

# 14. 单相 4 极 24 槽正弦绕组 4 路接法展开图 (2) (见图 4-14)




图 4-14 单相 4 极 24 槽正弦绕组 4 路接法展开图 (2)

## 15. 单相 4 极 36 槽正弦绕组 1 路接法展开图 (见图 4-15)




图 4-15 单相 4 极 36 槽正弦绕组 1 路接法展开图

#### 16. 单相 4 极 36 槽正弦绕组 2 路接法展开图 (见图 4-16)




图 4-16 单相 4 极 36 槽正弦绕组 2 路接法展开图

# 17. 单相 4 极 36 槽正弦绕组 4 路接法展开图 (见图 4-17)





图 4-17 单相 4 极 36 槽正弦绕组 4 路接法展开图


#### 18. BO2 系列单相电阻起动异步电动机绕组的排列方法(见表 4-1)

表 4-1


BO2 系列单相电阻起动异步电动机绕组的排列方法




续表




续表






续表




续表




#### 19. CO2 系列单相电容起动异步电动机绕组的排列方法(见表 4-2)


表 4-2


#### CO2 系列单相电容起动异步电动机绕组的排列方法






续表






续表




续表




#### 20. DO2 系列单相电容运转异步电动机绕组的排列方法(见表 4-3)


表 4-3

#### DO2 系列单相电容运转异步电动机绕组的排列方法







续表




续表




续表



续表



续表



# 第5章 单相串励电动机转子绕组展开图

# 第1节 G型单相串励电动机转子绕组展开图

1. G25/40 型、G30/40 型转子绕组展开图(见图 5-1)




图 5-1 G25/40 型、G30/40 型转子绕组展开图

## 2. G40/40 型、G60/40 型转子绕组展开图 (见图 5-2)




图 5-2 G40/40 型、G60/40 型转子绕组展开图

## 3. G80/40 型、G90/40 型转子绕组展开图 (见图 5-3)




图 5-3 G80/40 型、G90/40 型转子绕组展开图

## 4. G120/40 型转子绕组展开图 (见图 5-4)




图 5-4 G120/40 型转子绕组展开图

# 5. G180/40 型转子绕组展开图 (见图 5-5)




图 5-5 G180/40 型转子绕组展开图

# 6. G250/40 型转子绕组展开图 (见图 5-6)




图 5-6 G250/40 型转子绕组展开图

# 第2节 U型单相串励电动机转子绕组展开图

1. U15/40-220型、U15/56-220D型转子绕组展开图(见图 5-7)




图 5-7 U15/40-220型、U15/56-220D型转子绕组展开图

# 2. U30/40-220 型转子绕组展开图 (见图 5-8)




图 5-8 U30/40-220 型转子绕组展开图

3. U80/50-110D型、U80/50-220D型转子绕组展开图(见图5-9)




图 5-9 U80/50-110D型、U80/50-220D型转子绕组展开图

4. U40/36-24D型、U40/36-110D型转子绕组展开图(见图 5-10)




图 5-10 U40/36-24D 型、U40/36-110D 型转子绕组展开图

# 5. U55/45-220D 型转子绕组展开图 (见图 5-11)




图 5-11 U55/45-220D 型转子绕组展开图

6. U120/40-220型、U180/40-220型转子绕组展开图(见图 5-12)




图 5-12 U120/40-220型、U180/40-220型转子绕组展开图

# 第 3 节 SU 型交直流两用串励电动机转子绕组展开图

SU-1型、SU-2型转子绕组展开图 (见图 5-13)。




图 5-13 SU-1型、SU-2型转子绕组展开图

# 第4节 电动工具用交、直流两用串励电动机转子绕组展开图

1. 456 冲片电动机转子绕组展开图 (见图 5-14)




图 5-14 φ56 冲片电动机转子绕组展开图

# 2. \$71 冲片电动机转子绕组展开图(1)(见图 5-15)




图 5-15 Ø71 冲片电动机转子绕组展开图 (1)

## 3. \$71 冲片电动机转子绕组展开图 (2) (见图 5-16)




图 5-16 φ71 冲片电动机转子绕组展开图 (2)

## 4. ø90 冲片电动机转子绕组展开图 (见图 5-17)




图 5-17 φ90 冲片电动机转子绕组展开图

# 第5节 JIZ 系列单相电钻串励电动机转子绕组展开图

1. JIZ-6型转子绕组展开图 (见图 5-18)




图 5-18 JIZ-6 型转子绕组展开图 (U=36、110、220V)

# 2. JIZ-10 型转子绕组展开图 (1) (见图 5-19)




图 5-19 JIZ-10型转子绕组展开图 (1) (U=24、36V)

# 3. JIZ-10 型转子绕组展开图 (2) (见图 5-20)




图 5-20 JIZ-10 型转子绕组展开图 (2) (U=110、220V)

# 4. JIZ-13 型转子绕组展开图 (1) (见图 5-21)




图 5 - 21 JIZ - 13 型转子绕组展开图 (1) (U=36V)

# 5. JIZ-13 型转子绕组展开图 (2) (见图 5-22)




图 5-22 JIZ-13 型转子绕组展开图 (2) (U=110、220、240V)

## 6. JIZ-19 型转子绕组展开图 (1) (见图 5-23)




图 5-23 JIZ-19 型转子绕组展开图 (1) (U=110V)

# 7. JIZ-19 型转子绕组展开图 (2) (见图 5-24)




图 5 - 24 JIZ - 19 型转子绕组展开图 (2) (U=220V)

## 8. JIZ-23型转子绕组展开图 (见图 5-25)




图 5-25 JIZ-23 型转子绕组展开图 (U=220V)

# 参考文献

- 1. 孙克军. 电机修理速查手册 (第2版). 北京: 中国电力出版社, 2008.
- 2. 刘一平等. 新编电动机绕组修理 (第2版). 上海: 上海科学技术出版社, 2006.
- 3. 乔长君,姜洪文. 电机修理技术. 北京: 化学工业出版社,2003.
- 4. 张春雷等. 简明电机修理技术手册. 北京: 中国电力出版社, 2005.
- 5. 汪国梁. 电机修理. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998.
- 6. 潘品英. 中小型电动机修理. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- 7. 濮绍文,濮少文. 三相鼠笼式单绕组多速电动机. 上海: 上海科学技术出版社, 1996.
- 8. 金续增. 电动机绕组接线图册 (第2版). 北京: 中国电力出版社, 1996.